

#### Objekt:

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5616 Fahrwangen

30.09.2024 Schadstoffgutachten vor Rückbau

383/24/09



# Bauherr / Auftraggeber:

# **Immobilien Investement AG**

Peter Feldmann Sedelstrasse 69 5724 Dürrenäsch

## Über:

Julia Martinez Rodriguez Sedelstrasse 69 5724 Dürrenäsch juliamartinezrodriguez@proton.me +41 79 819 54 52

#### Verfasser:

# ABG pro sa

Jessica Weber Lerzenstrasse 24 8953 Dietikon info@abg-pro.ch

+41 79 625 80 03




T	m	h	9	20000	름
и	88	H 14		п	я

1.	AUS	SGANGSLAGE UND AUFTRAG	. 3
	1.1	Allgemein	
		WEA	
		BauAV	
2.	GEE	BÄUDEBESCHRIEB	. 4
3.	PRO	DBENENTNAHMEN	. 4
	3.1	Proben	
	3.2	Randbedingungen	
	3.3	Haftungsbeschränkung	
4.	ALL	GEMEINE BESTIMMUNGEN	. 5
5	GEE	BÄUDECHECK / BEGUTACHTUNG	. 6
	5.1	Begehung	6
	5.2	Änderungen / Korrekturen	
	5.3	Untersuchungsmethoden / Probenentnahmen	6
	5.4	Gutachtenerstellung	6
	5.5	Analytik und Messmethoden	
6.	SCF	ładstoffvorkommen, fundstellenblätter	. 7
ť	5.1	Asbest, beprobte Materialien	
_	5.2	Asbest, eingestufte Materialien auf Verdacht	33
	5.3	PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)	45
	5.4	Schüttung (Schlacken Toc400, PAK, SM)	47
_	5.5	Jauchegrube	
7.		SAMMENFASSUNG DER SCHADSTOFFFUNDSTELLEN	
8.	ENT	rsorgungshinweise	53
9.	ENT	SORGUNGSKONZEPT!	54
10.	HIN	IWEISE INNENRAUMSCHADSTOFFE	60
1	0.1	Dringlichkeitsstufen für Asbestsanierungen	60
1	.0.2	Bemerkungen und Empfehlungen	
1	0.3	Asbest im Material	61
		Schlussfolgerungen / Sanierungsempfehlungen Asbest	
	0.5	PCB-Haltige Materialien	64
	0.6	SCCP-Haltige Materialien (Chlorparaffine)	66
		PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)	
	0.9	Schwermetalle (Schlacke)	60 60
1	0.3	Künstliche Mineralfasern (KMF)	7N
	0.11	Formaldehyd	71
			73

# Anlagen

0	Anlage 1: Analysebericht Analysis-Lab, Biel (Asbest)	Nr.: FIK-574
8	Anlage 2: Analysebericht Analysis-Lab, Biel (PAK)	NR: FIM-536
0	Anlage 3: Analysebericht Niutec, Winterthur (Schlacken)	Nr.: 2024.0959.01

Anlage 4: Merkblatt «Recycling Gebäuderückbau»



#### 1. AUSGANGSLAGE UND AUFTRAG

Die ABG pro sa wurde von Julia Martinez Rodriguez beauftragt, das Objekt am Ebnetweg 12, 5615 Fahrwangen auf Gebäudeschadstoffe zu untersuchen.

## 1.1 Allgemein

#### 1.1.1 VVEA

In der Verordnung zur Verminderung und Entsorgung von Abfällen, VVEA vom Dezember 2015 (Stand 1. Januar 2019) ist unter Artikel 16, "Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen" Folgendes aufgeführt:

- Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuches Angaben über Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorhergesehene Entsorgung machen, wenn:
  - Voraussichtlich mehr als 200 m³ Bauabfälle anfallen; oder
  - Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind.
- Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss sie der für die Baubewilligung zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben der Behörde entsorgt wurden.

#### 1.1.2 BauAV

In der Bauarbeitenverordnung, BauAV vom 29. Juni 2005 (Stand November 2011) ist unter Art. 3, "Planung von Bauarbeiten" Folgendes festgehalten:

"Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsschädliche Stoffe wie Asbest oder polychlorierte Biphenyle (PCB) auftreten können, so muss der Arbeitgeber die Gefahren eingehend ermitteln und die damit verbundenen Risiken bewerten. Darauf abgestützt sind die erforderlichen Massnahmen zu planen. Wird ein besonders gesundheitsgefährdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden, sind die betroffenen Arbeiten einzustellen und es ist der Bauherr zu benachrichtigen."



# 2. GEBÄUDEBESCHRIEB

Das Objekt soll zurückgebaut werden. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit einer Scheune/ Stall sowie einem Nebengebäude mit Garage und Stall, welches teilweise bereits am Einstürzen ist.

Ziel ist es, gesundheitsgefährdende Materialien zu identifizieren (Schadstoffe wie Asbest, PAK etc.) zu beproben und zu definieren. In diesem Bericht werden die Probenstellen aufgeführt, die Ergebnisse der Analytik zusammengefasst und beurteilt.

#### 3. PROBENENTNAHMEN

#### 3.1 Proben

Während der Begehung des Gebäudes wurden von potenziell schadstoffverdächtigen Produkten Materialproben entnommen.

Die Materialprobenentnahmen erfolgen gemäss den Arbeitsvorschriften.

#### 3.2 Randbedingungen

Aufgrund von möglichen, unsystematischen oder verdeckt eingebauten schadstoffhaltigen Produkten sowie von nicht erkennbaren, verschleppten und nutzungsbedingten Verunreinigungen der Bausubstanz kann keine Garantie über die vollständige Erfassung der Gebäudeschadstoffe abgegeben werden.

## 3.3 Haftungsbeschränkung

Der vorliegende Bericht wurde durch die Firma ABG pro sa erstellt und verfasst. Inhalt und enthaltene Feststellungen basieren auf dem Wissens- und Kenntnisstand der ABG pro sa und den zur Verfügung gestandenen Informationen. Auftretende, vorab nicht sichtbare Materialien mit Verdacht auf Schadstoffbelastung, die während der Sanierungsarbeiten in Erscheinung treten, müssen unverzüglich durch ein Schadstoff - Gutachter begutachtet werden. Die Bauarbeiten für diesen Zeitraum sind zu pausieren.

Die ABG pro sa übernimmt keine Haftung für quantitative Angaben der Ausmasse.

Der Bericht ist für den Auftraggeber bestimmt. Eine Haftung gegenüber Dritten ist demzufolge auszuschliessen und wird ausdrücklich ausbedungen.

Die Analyseergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Probematerial. Ohne Gegenbericht des Auftraggebers werden die Unterlagen nach 10 Jahren entsorgt. Der Bericht darf nicht auszugsweise kopiert werden.



# 4. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Folgende Richtlinien und Empfehlungen wurden für die Ausarbeitung dieses Berichtes berücksichtigt:

- Bauarbeitenverordnung 2022 (BauAV) (Stand 1. Januar 2022)
- Polludoc.ch (aktueller Stand der Technik) (Stand 30.April .2024)
- Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Januar 2024)
- Grenzwerte am Arbeitsplatz (Stand Januar 2024)
- Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen, VVEA vom
   4. Dezember 2015 (Stand am 1. April 2022)
- Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) vom 22. Juni 2005 (Stand am 1. Januar 2020)
- Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) vom 18. Oktober 2005 (Stand am 1. Januar 2018)
- EKAS, Richtlinie 6503, Dezember 2008
- Asbest erkennen richtig Handeln, 01. Januar 2023
- Verordnung über die Meldepflicht von Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen Baumaterialien 30. März 1988
- Bundesamt f
  ür Gesundheit, Asbest im Haus, 2007
- PCB-Richtlinie (BAFU 2021)
- PAK Factsheet Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (BAG), Sowie Grenzwert am Arbeitsplatz (suva Jan. 2020)



# 5 GEBÄUDECHECK / BEGUTACHTUNG 5.1 Begehung

- Die Begehung fand durch Frau Jessica Weber & Herr Roger Zweidler von der Firma ABG pro sa am 12. September 2024 statt.
- Probenentnahmen, Probenaufbereitung, Versand und Auswertung
- Beurteilung, Massnahmen, weiteres Vorgehen, Schlussbericht

# 5.2 Änderungen / Korrekturen

Änderungen oder Korrekturen des Schadstoffgutachtens werden hier aufgeführt:

# 5.3 Untersuchungsmethoden / Probenentnahmen

Es wurden von den verdächtigen Materialien gezielt Proben zur Analyse im Labor entnommen. Für die Laboranalyse ist jeweils eine Probe des Baustoffes (z.B. Bodenbelag, Isolation, Faserzementplatten etc.) genommen worden.

Bei Fensterkitt ist immer auf Glas- sowie Anschlagkitt zu achten.

Mischproben (MP) werden genommen, wenn grosse Mengen der gleichen Anwendung vorhanden sind, wie zum Beispiel Innenverputz. Eine Mischprobe besteht aus maximal 3 bis 5 Einzelproben.

Zur Analyse sind ca.  $5-10~\rm cm^2$  des Baustoffes erforderlich. Um an das zu beprobende Material zu gelangen, waren lokal auch gewisse Demontagearbeiten notwendig; es erfolgt keine Wiederherstellung.

Im Bericht sind mittels Fotodokumentation sämtliche Probenentnahmestellen aufgeführt.

# 5.4 Gutachtenerstellung

Das Gutachten wurde durch Frau Jessica Weber erstellt.

# 5.5 Analytik und Messmethoden

Mit der Analytik wurden folgende Labore beauftragt:

#### Analysis-Lab, 2502 Biel

Untersuchung auf Asbest in Feststoffen nach MDHS 77

#### Analysis-Lab, 1950 Sion

Untersuchung auf PCB/ CP gemäss Analysebericht

Die Analyseergebnisse sind als Anhang dem Bericht beigefügt.



# 6. SCHADSTOFFVORKOMMEN, FUNDSTELLENBLÄTTER

# 6.1 Asbest, beprobte Materialien

Position:	01		
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574		
Probennummer:	A01		
Bauteil/ -stoff	Fassade/ Aussenverputz (Gr	und- & Deckputz)	
Lokalisation:	aussen		
Geschoss:			
Ausmass:			
		□ asbestfrei	
		☐ asbesthaltig	
		□ schwachgebunden	
A STATE OF THE STA		☐ festgebunden	
	31	☐ Chrysotilasbest	
		☐ Amphibolasbest	
		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden	
		Sanierung durch:	
		☐ Suva-anerkannter	
		Schadstoffsanierer	
		□ Instruierter	
		Handwerker	
		F. 1	
		8	
		,	



		abg-pro.ch
Position:	02	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A02	
Bauteil/ -stoff	Innenverputz (Grund- & De	eckputz)
Lokalisation:	Keller, MP	
Geschoss:	UG	
Ausmass:		
	AND	□ asbestfrei
		☐ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
		☐ festgebunden
March 197	A A LANGE	☐ Chrysotilasbest
		□ Amphibolasbest
ğ i		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter
		Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter Handwerker



Position:	03	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A03	
Bauteil/ -stoff	Wand/ Fliesenkleber	
Lokalisation:	Küche	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		<ul> <li>□ asbestfrei</li> <li>□ asbesthaltig</li> <li>□ schwachgebunden</li> <li>□ festgebunden</li> <li>□ Chrysotilasbest</li> <li>□ Amphibolasbest</li> <li>□ baugleiche Baustoffe vorhanden</li> </ul>
		Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker



04	
Analysis-Lab FIK-574	
A04	
Boden/ Fliesenkleber	
Gang & Küche	
EG	
	<ul><li>☑ asbestfrei</li><li>☐ asbesthaltig</li><li>☐ schwachgebunden</li><li>☐ festgebunden</li></ul>
	☐ Chrysotilasbest ☐ Amphibolasbest
	□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
	Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
	□ Instruierter Handwerker
	A04  Boden/ Fliesenkleber  Gang & Küche



Position:	05	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	an para di Par
Probennummer:	A05	
Bauteil/ -stoff	Boden/ Fliesenkleber	
Lokalisation:	Ofenbereich Küche	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
probet tone 5		
		□ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
		□ festgebunden
		□ Chrysotilasbest
		□ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
in the production of	**************************************	Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter Handwerker
		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )



		abg-pro.ch
Position:	06	ED KORPO
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A06	
Bauteil/ -stoff	Innenverputz (Grund- & Dec	kputz)
Lokalisation:	MP, Nasszellen	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		<ul> <li>☑ asbestfrei</li> <li>☐ asbesthaltig</li> <li>☐ schwachgebunden</li> <li>☐ festgebunden</li> <li>☐ Chrysotilasbest</li> <li>☐ Amphibolasbest</li> <li>☐ baugleiche Baustoffe vorhanden</li> </ul>
April 1997		Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker



		abg-pro.ch
Position:	07	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A07	
Bauteil/ -stoff	hinter Kachelofen/ Verputz	
Lokalisation:	Küche & Wohnzimmer, MP	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
- Commission Commission		□ asbestfrei
1.2		☐ asbesthaltig
		☐ schwachgebunder
		☐ festgebunden
		□ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest☐ baugleiche Bau-
		stoffe vorhanden
		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter Handwerker



Position:	08	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A08	
Bauteil/ -stoff	Wand/ Kunststoffbelag mit K	(leber
Lokalisation:	Gang	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		<ul> <li>□ asbestfrei</li> <li>□ asbesthaltig</li> <li>□ schwachgebunden</li> <li>□ festgebunden</li> <li>□ Chrysotilasbest</li> <li>□ Amphibolasbest</li> <li>□ baugleiche Baustoffe vorhanden</li> </ul>
		Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker



Position:	09	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A09	
Bauteil/ -stoff	Kachelofen/ Fliesenkleber &	Mörtel
Lokalisation:	Wohnzimmer	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		<ul> <li>□ asbestfrei</li> <li>□ asbesthaltig</li> <li>□ schwachgebunden</li> <li>□ festgebunden</li> <li>□ Chrysotilasbest</li> <li>□ Amphibolasbest</li> <li>□ baugleiche Baustoffe vorhanden</li> </ul>
		Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker



Position:	10	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A10	
Bauteil/ -stoff	Boden/ Kunststoffbelag	mit Kleber
Lokalisation:	Wohnzimmer	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
1418		
		□ asbesthaltig
	V	□ schwachgebunden
		☐ festgebunden
	A EN	☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
ं र स्था भूत । स्थानिक		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter Handwerker



		abg-pro.ch
Position:	11	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	sylada (m. 1989) ett ett ett ett ett ett ett ett ett et
Probennummer:	A11	
Bauteil/ -stoff	Innenverputz (Grund- & I	Deckputz)
Lokalisation:	Zimmer & Gang	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		☑ asbestfrei
		☐ asbesthaltig
		☐ schwachgebunden
		□ festgebunden
		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter
		Schadstoffsanierer
TE		☐ Instruierter
		Handwerker
in the		
, निज्		
	DE H	



Position:	12	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A12	
Bauteil/ -stoff	Wand/ Fliesenkleber	
Lokalisation:	Bad	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
7.111		
		☐ asbesthaltig
		☐ schwachgebunden
		☐ festgebunden
		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
a victoria de		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter Handwerker
		The second secon



Position:	13	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A13	
Bauteil/ -stoff	Sockel/ Fliesenkleber	
Lokalisation:	Bad & Küche	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
	1/2	☐ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
		☐ festgebunden
	The Williams	□ Chrysotilasbest
		□ Amphibolasbest
	与2000年11	☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
I of analysis	-	Sanierung durch:
		Same and autin
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☐ Suva-anerkannter
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		<ul><li>☐ Suva-anerkannter</li><li>Schadstoffsanierer</li><li>☐ Instruierter</li></ul>



Position:	14	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A14	
Bauteil/ -stoff	Boden/ Fliesenkleber	
Lokalisation:	Bad	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		i de la companya de
		<ul> <li>□ asbestfrei</li> <li>□ asbesthaltig</li> <li>□ schwachgebunden</li> <li>□ festgebunden</li> <li>□ Chrysotilasbest</li> <li>□ Amphibolasbest</li> <li>□ baugleiche Baustoffe vorhanden</li> </ul>
		Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker



Analysis-Lab FIK-574	
A15	
Wände/ Innenverputz (Gr	und- & Deckputz)
Zimmer & Gang	
1. OG	70° - 1
	⊠ asbestfrei
	□ asbesthaltig
	□ schwachgebunden
P	☐ festgebunden
	☐ Chrysotilasbest
	☐ Amphibolasbest
	☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
	Sanierung durch:
	☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
	☐ Instruierter Handwerker



Position:	16	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A16	
Bauteil/ -stoff	Decken/ Innenverputz (Grund-	& Deckputz)
Lokalisation:	Zimmer & Gang	
Geschoss:	1. OG	
Ausmass:		225
		<ul><li>☑ asbestfrei</li><li>☐ asbesthaltig</li></ul>
		□ schwachgebunden
		□ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		☐ baugleiche Bau-
		☐ baugleiche Bau-
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer □ Instruierter



Position:	17
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574
Probennummer:	A17
Bauteil/ -stoff	Wand/ Kunststoffbelag mit Kleber
Lokalisation:	Gang & Treppenhaus
Geschoss:	1. OG
Ausmass:	
	□ asbestfrei □ asbesthaltig □ schwachgebunden □ festgebunden □ Chrysotilasbest □ Amphibolasbest □ baugleiche Baustoffe vorhanden
	Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker

Fassung: 30. September 2024 Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

383/24/09 Seite **23** von **73** 



	18	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A18	
Bauteil/ -stoff	Räucherkammer/ Verputz	
Lokalisation:	Estrich	
Geschoss:	DG	
Ausmass:		
		<ul> <li>☑ asbestfrei</li> <li>☐ asbesthaltig</li> <li>☐ schwachgebunden</li> <li>☐ festgebunden</li> <li>☐ Chrysotilasbest</li> <li>☐ Amphibolasbest</li> </ul>
		☐ baugleiche Bau-
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		stoffe vorhanden  Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter
		Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter



		abg-pro.ch
Position:	19	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A19	
Bauteil/ -stoff	Kamin/ Verputz	
Lokalisation:	Estrich	
Geschoss:	DG	
Ausmass:		
		☑ asbestfrei
		☐ asbesthaltig
		□ schwachgebunder
		□ festgebunden
		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		<ul><li>□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden</li></ul>
	SHARE PANAGES TO	
		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter
		Handwerker



Position:	20	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A20	
Bauteil/ -stoff	Innenverputz (Grund- & Deck	putz)
Lokalisation:	Estrich, Zimmer	
Geschoss:	DG	
Ausmass:		
		□ asbestfrei
		☐ asbesthaltig
		☐ schwachgebunden
		☐ festgebunden
	6 1 1 9 1 1	☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest ☐ baugleiche Bau-
		stoffe vorhanden
J. Joseph	der a sa cristal de	
i a di pau sa6°		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter
		Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter
		Handwerker



Position:	21	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A21	
Bauteil/ -stoff	Innenverputz (Grund- & De	eckputz)
Lokalisation:	Stall/ Scheune	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		☑ asbestfrei ☐ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
		☐ festgebunden
	<b>一个</b>	☐ Chrysotilasbest
		□ Amphibolasbest
	上。 <b>是</b> 《集集》	
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		□ baugleiche Bau-
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer □ Instruierter
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer □ Instruierter
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer □ Instruierter
		□ baugleiche Baustoffe vorhanden  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer □ Instruierter



Position:	22	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A22	
Bauteil/ -stoff	Boden/ Fliesenkleber	
Lokalisation:	Milchi	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		<ul> <li>☑ asbestfrei</li> <li>☐ asbesthaltig</li> <li>☐ schwachgebunden</li> <li>☐ festgebunden</li> <li>☐ Chrysotilasbest</li> </ul>
		☐ Amphibolasbest
		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
End correct		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		□ Instruierter
		Handwerker
		Handwerker
		Handwerker

Fassung: 30. September 2024

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen



	23	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A23	
Bauteil/ -stoff	Wand/ Fliesenkleber	
Lokalisation:	Milchi	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		<ul><li>☑ asbestfrei</li><li>☐ asbesthaltig</li><li>☐ schwachgebunden</li><li>☐ festgebunden</li></ul>
		☐ Chrysotilasbest
	HANDE	
	THE	☐ Amphibolasbest
		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		stoffe vorhanden
		Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter
		Sanierung durch:  Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter
		Sanierung durch:  Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter
		Sanierung durch:  Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter
		Sanierung durch:  Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter



Position:	24	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A24	
Bauteil/ -stoff	Innenverputz (Grund- & Deckputz)	
Lokalisation:	Milchi	
Geschoss:	EG	economic en
Ausmass:		(19 10 mg 24)
		☐ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
1		☐ festgebunden
		☐ Chrysotilasbest
The state of	The second of th	☐ Amphibolasbest
		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
- Language - Communication	1	Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter Handwerker



Position:	25	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A25	
Bauteil/ -stoff	Fassade/ Aussenverputz (Grund- & Deckputz)	
Lokalisation:	Nebengebäude/ Scheune	
Geschoss:		
Ausmass:		
1		☐ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
		☐ festgebunden
		☐ Chrysotilasbest
第124		☐ Amphibolasbest
4世刊		<ul><li>□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden</li></ul>
The state of the s		
		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter
		Schadstoffsanierer
		☐ Instruierter Handwerker
		Halluwerker
¥		



Position:	26	
Referenznummer:	Analysis-Lab FIK-574	
Probennummer:	A26	
Bauteil/ -stoff	Innenverputz (Grund- & Deckputz)	
Lokalisation:	Nebengebäude/ Scheune	
Geschoss:	EG	
Ausmass:		
		<ul> <li>□ asbestfrei</li> <li>□ asbesthaltig</li> <li>□ schwachgebunden</li> <li>□ festgebunden</li> <li>□ Chrysotilasbest</li> <li>□ Amphibolasbest</li> <li>□ baugleiche Baustoffe vorhanden</li> </ul>
		Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker



# 6.2 Asbest, eingestufte Materialien auf Verdacht

Position:	27	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	Fenster & Türen/ alter Fenster- & Anschlagkitt	
Lokalisation:	alle Objekte	
Geschoss:		
Ausmass:		
		□ asbestfrei
		☑ asbesthaltig
Laboratoria de la companya de la com		□ schwachgebunden
		⊠ festgebunden
		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
	Constant II	ш
cana be so each as		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter
		Schadstoffsanierer
		Sanierung nach:
		☐ EKAS 6503
		⊠ SUVA-Factsheets 33039-33044
	<u>การว่า อเมื่อได้สักค์ทั้งสิสใจ ทำ ค่อ</u> งกิจ	<b>VEVA-Code</b> 17 06 05 [S]
Durch den Gutachter einge der SUVA-Factsheets zu de	stuft, die Schadstoffanwendung ist facl montieren und gemäss der VVEA, LVA	ngerecht gemäss und VeVA zu entsorgen.



Position: 28 Referenznummer: n. v. Probennummer: n. v. Bauteil/ -stoff alte IT-Dichtungen Lokalisation: alle Objekte Geschoss: Ausmass: □ asbestfrei □ asbesthaltig □ schwachgebunden **⋈** festgebunden □ Chrysotilasbest □ Amphibolasbest **⋈** baugleiche Baustoffe vorhanden III Sanierung durch: Schadstoffsanierer Handwerker (nur Ausbau links & rechts) Sanierung nach: ☑ EKAS 6503 (mehrere) SUVA-Merkblatt 84053 (einzelne) **VEVA-Code** 17 06 05 [S]

Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



Position:	29	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	The state of the s
Bauteil/ -stoff	Türe/ Faserzementtüre	
Lokalisation:	Türe von EG zu Stall	
Geschoss:	EG/ UG	
Ausmass:	1 Stück	
		□ asbestfrei
		□ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
		⊠ festgebunden
		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		III
. David gatterores		Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		Sanierung nach:
		☐ EKAS 6503
		☑ SUVA-Merkblatt 84053
		22.7.1.10110101000010000
		<b>VEVA-Code</b> 17 06 98

Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



Position:	30	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	Ofen/ Dichtungen (Schnüre) & E	Brandschutz
Lokalisation:	Küche	
Geschoss:	EG	
Ausmass:	3.42	
1,200		□ asbestfrei
- to		
		☐ festgebunden
-		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		Zu prüfen
		Sanierung durch:
		<ul><li>☑ Suva-anerkannter</li><li>Schadstoffsanierer</li></ul>
		☐ Instruierter Handwerker
		Sanierung nach:
ga y in stand		⊠ EKAS 6503 bei >0.5m
7 A 15 A		
neze liberi il	gaestruft die Schadstoffanwendung ist fa	bei <0.5m <b>VEVA-Code:</b> 17 06 05 [S]

Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.

Fassung:

30. September 2024



Position:	31	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	E-Gerät/ Dichtungen & Brandso	chutz
Lokalisation:	Küche	
Geschoss:	EG	
Ausmass:	1 Stück	
		□ asbestfrei
		□ asbesthaltig
5	* CC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100		☑ festgebunden
1	TO MENU	☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		Zu prüfen
		Sanierung durch:
		1
		<ul><li>☑ Suva-anerkannter</li><li>Schadstoffsanierer</li></ul>
		Schadstoffsanierer   Instruierter
		Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker
		Schadstoffsanierer   Instruierter
		Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker
		Schadstoffsanierer  Instruierter Handwerker  Sanierung nach:

Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



Position:	32	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	unter Spülbecken/ Antidröhnmat	ten
Lokalisation:	Küche	
Geschoss:	EG	
Ausmass:	2 Stück	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		□ asbestfrei
		□ asbesthaltig
		□ schwachgebunden
1 6		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
11		☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		III
		Sanierung durch:
in a complex section of the complex sections.		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		Sanierung nach:
		□ EKAS 6503
		SUVA-Factsheet 33049
		VEVA-Code 17 06 98
		AFAW-CORE 1/ 00 30

Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



Position:	33	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	E-Tableau/ Faserzement 8	evtl. Pappe
Lokalisation:	Gang	
Geschoss:	1. OG	
Ausmass:	1 Stück	
000		□ asbestfrei □ asbesthaltig □ schwachgebunden □ festgebunden □ Chrysotilasbest □ Amphibolasbest □ baugleiche Baustoffe vorhanden
	(Income)	II
		Sanierung durch:
		M Civis anadianatau
		<ul><li>☑ Suva-anerkannter</li><li>Schadstoffsanierer</li></ul>
		Schadstoffsanierer   Instruierter Elektriker
		Schadstoffsanierer  Instruierter Elektriker mit Suva-/VSEI-Asbest Ausbildung "Asbest
		Schadstoffsanierer  Instruierter Elektriker mit Suva-/VSEI-Asbest Ausbildung "Asbest Sanierung nach:  EKAS 6503/ Suva-Facts-



Position:	34	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	Türe/ Faserzement Inletts	
Lokalisation:	Türe von 1. OG zu DG	
Geschoss:	1. OG-DG	
Ausmass:	1 Türe	
		<ul> <li>□ asbestfrei</li> <li>☑ asbesthaltig</li> <li>□ schwachgebunden</li> <li>☑ festgebunden</li> <li>□ Chrysotilasbest</li> <li>□ Amphibolasbest</li> </ul>
	THE STATE OF THE S	☐ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		III
	1	Sanierung durch:
		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		Sanierung nach:
		☐ EKAS 6503
		☑ SUVA-Merkblatt 84053
		<b>VEVA-Code</b> 17 06 98
Durch dan Gutachter ein	gestuft, die Schadstoffanwendung ist fac	haaracht aamäss

Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



Position:	35	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	Räucherofen/ Faserzementtüre	
Lokalisation:	Estrich	
Geschoss:	DG	
Ausmass:	1 Türe	
		□ asbestfrei □ asbesthaltig □ schwachgebunden □ festgebunden □ Chrysotilasbest □ Amphibolasbest □ baugleiche Baustoffe vorhanden
Section to the second section of the second section of the second section sect		Sanierung durch:
elin diserrepe de la como		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		☑ Instruierter Handwerker
		Sanierung nach:
		☐ EKAS 6503
		☑ SUVA-Merkblatt 84053
. Serves a 1 s. 1 S. 1 Spr. 21 s.s.		<b>VEVA-Code</b> 17 06 98

Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



Position:	36	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	Dichtungen & Rohre	
Lokalisation:	Scheune	
Geschoss:		
Ausmass:		
Letherné e 10		□ asbestfrei
		□ asbesthaltig
		☐ schwachgebunden
		☐ Chrysotilasbest
		☐ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		Zu prüfen
tano yaranti?		Sanierung durch:
editator processoriali. Vigo eosti e est		☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
i segral e - 3 Si reconso		
	ngen und Rohre im Stall sind zu öffnen naltige Materialien zu prüfen.	Sanierung nach:
1 0 8 8 5 0 1 4 1 4 1 4 1		⊠ EKAS 6503
grave vap, sweep		☐ SUVA-Merkblatt:
7. n. 1982 (n. 197		84053 (zerstörungsfrei) VEVA-Code: 17 06 98
Durch don Gutachter eine	estuft, die Schadstoffanwendung ist fac	haerecht gemäss

der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



	37	
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v.	
Bauteil/ -stoff	Boiler/ Dichtungen &	Isolation
Lokalisation:	Scheune	
Geschoss:	EG	
Ausmass:	1 Stück	
		□ asbestfrei
	(Hasiin	
		□ Chrysotilasbest
A.		□ Amphibolasbest
		□ baugleiche Bau- stoffe vorhanden
		Zu prüfen
	1	
		Sanierung durch:
		Sanierung durch:
		<ul><li>✓ Suva-anerkannter</li><li>Schadstoffsanierer</li><li>☐ Instruierter</li></ul>
	Raujahri 1981	
	Baujahr: 1981	<ul><li>✓ Suva-anerkannter</li><li>Schadstoffsanierer</li><li>☐ Instruierter</li></ul>
	Baujahr: 1981	<ul><li>✓ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer</li><li>☐ Instruierter Handwerker</li><li>✓ Sanierung nach:</li></ul>
	Baujahr: 1981	<ul> <li>Suva-anerkannter Schadstoffsanierer</li> <li>□ Instruierter Handwerker</li> <li>Sanierung nach:</li> <li>⋈ EKAS 6503 (Isolation)</li> </ul>
	Baujahr: 1981	<ul><li>Suva-anerkannter Schadstoffsanierer</li><li>☐ Instruierter Handwerker</li><li>Sanierung nach:</li></ul>



**Position:** 38 Referenznummer: n. v. Probennummer: n. v. Bauteil/ -stoff **Faserzement Welldach und Wellplatten Fassade** Lokalisation: Nebengebäude und Hauptgebäude Geschoss: Ausmass: □ asbestfrei □ asbesthaltig □ schwachgebunden □ Chrysotilasbest □ Amphibolasbest **⋈** baugleiche Baustoffe vorhanden III Sanierung durch: ☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer Handwerker Sanierung nach: ☐ EKAS 6503 SUVA-Factsheet 33031 **VEVA-Code** 17 06 98


Durch den Gutachter eingestuft, die Schadstoffanwendung ist fachgerecht gemäss der SUVA-Factsheets zu demontieren und gemäss der VVEA, LVA und VeVA zu entsorgen.



# 6.3 PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)

Position:	39	
Referenznummer:	Analysis Lab FIM-536	
Probennummer	P01	
Bauteil/ -stoff	Vorplatz/ Asphalt	
Lokalisation:	aussen	
Geschoss:		
Ausmass:		
		□ PAK frei  ☑ PAK haltig unter Grenzwert  □ PAK haltig über Grenzwert gemäss LVA  □ PAK haltig über Grenzwert. der Grenzwert. werttabelle
52 der VVEA bis zum 31.1 phaltgranulat. Nach dem I halt des Materials 250 mg/lien können gemäss Artiauch in einer Deponie Ty Zeitpunkt dürfen diese Materiae Deponie entsorgt withermische Verwertung du Kiesrückgewinnung in ge Code: 17 03 01 ak, Ausbaubis 1'0	ich belastet, kann aber gemäss Artikel 12.2025 verwertet werden, z.B. zu As-Recycling darf der endgültige PAK-Ge-/kg nicht überschreiten. Diese Materiakel 52 der VVEA bis zum 31.12.2027 zu E abgelagert werden. Nach diesem terialien nicht mehr verwertet oder auf verden. Ab diesem Zeitpunkt ist eine urch Verbrennung des Bindemittels mit eeigneten Anlagen vorgesehen. LVA-uasphalt mit einem Gehalt von 250 mg 00 mg PAK pro kg. elle: Polludoc.ch )	Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  ☑ Instruierter Handwerker  Sanierung nach:  □ EKAS 6503  ☑ korrekte Entsorgung  VEVA-Code: 17 03 01 ak

Die Schadstoffanwendung ist fachgerecht zu demontieren und dem Recycling zuzuführen.



Position: 40 Referenznummer: n. v. Probennummer n. v. Bauteil/ -stoff Kamine & Räucherofen/ Russablagerungen Lokalisation: Geschoss: Ausmass: ☐ PAK frei □ PAK haltig unter Grenzwert **☑ PAK haltig über** Grenzwert gemäss LVA Grenzwert. der Grenzwerttabelle PAK Sanierung durch: ☐ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer Handwerker Sanierung nach: ☐ EKAS 6503 ⋈ korrekte Entsorgung VEVA-Code: 17 03 01 ak

Die Schadstoffanwendung ist fachgerecht zu demontieren und zu entsorgen.



# 6.4 Schüttung (Schlacken Toc400, PAK, SM)

Referenznummer:	Niutec 2024.0959.01	
Probennummer:	P01	
Bauteil/ -stoff	Zwischenböden/ Schüttung	
Lokalisation:	Estrich	
Geschoss:	DG	
Ausmass:		
		☐ toc400-frei ☐ toc400-haltig unter Grenzwert ☑ toc400-haltig
		Toc400
		Toc400  Sanierung durch:  Suva-anerkannter Schadstoffsanierer
		Sanierung durch:  ☐ Suva-anerkannter
		Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  □ Instruierter
		Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  □ Instruierter Handwerker
		Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  □ Instruierter Handwerker  Sanierung nach:
		Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  □ Instruierter Handwerker  Sanierung nach: □ EKAS 6503  □ korrekte Entsorgung



Position:	42	
Referenznummer:	Niutec 2024.0959.01	
Probennummer	P01	
Bauteil/ -stoff	Zwischenböden/ Schüttung	
Lokalisation:	Estrich	
Geschoss:	DG	
Ausmass:		
		<ul> <li>□ PAK frei</li> <li>☑ PAK haltig unter Grenzwert</li> <li>□ PAK haltig über Grenzwert gemäss LVA</li> </ul>
		☐ PAK haltig über Grenzwert. der Grenz werttabelle
		Grenzwert. der Grenz
		Grenzwert. der Grenz werttabelle  Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  ☑ Instruierter
		Grenzwert. der Grenz werttabelle  Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  ☑ Instruierter Handwerker
		Grenzwert. der Grenz werttabelle  Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  ⊠ Instruierter Handwerker  Sanierung nach:



Position:	43	
Referenznummer:	Niutec 2024.0959.01	
Probennummer:	P01	
Bauteil/ -stoff	Zwischenböden/ Schüttung	
Lokalisation:	Estrich	
Geschoss:	DG	
Ausmass:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		☐ Schwermetall — haltig
		Schwermetall −
		haltig unter Grenzwert
		Grenzwert
		Grenzwert  □ Schwermetall -fre
		Grenzwert  □ Schwermetall -fre  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter
		Grenzwert  □ Schwermetall -fre  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  □ Instruierter
		Grenzwert  □ Schwermetall -fre  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer □ Instruierter Handwerker
		Grenzwert  □ Schwermetall -fre  Sanierung durch: □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer □ Instruierter Handwerker  Sanierung nach:



# 6.5 Jauchegrube

Position:	44	With the state of
Referenznummer:	n. v.	
Probennummer:	n. v. garagera a constitution	1000
Bauteil/ -stoff	Jauchegrube	territorio de la compania de la comp
Lokalisation:	Stall	
Geschoss:	UG	25.742.64
Ausmass:		
		<ul><li>□ Jauchegrube ist leer</li><li>☑ Jauchegrube ist voll</li></ul>
		Zu reinigen
		Zu reinigen
		Zu reinigen Sanierung durch:
		Zu reinigen  Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  ☑ Instruierter Handwerker
		Zu reinigen  Sanierung durch:  □ Suva-anerkannter Schadstoffsanierer  □ Instruierter



# 7. ZUSAMMENFASSUNG DER SCHADSTOFFFUNDSTELLEN

Dringlichkeitsstufe	III	III	III	Zu prüfen	Zu prüfen	III	п	Ш	Ш
VeVA Nr.	17 06 05 [S]	17 06 05 [S]	17 06 98	17 06 05 [S]	17 06 05 [S]	17 06 98	17 06 05 [S]	17 06 98	17 06 98
Ausmass (ca.)			1 Türe		į1	2 Stück	1 Stück	1 Türe	1 Türe
GUT	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\boxtimes$			$\boxtimes$	
LAB									
SM									
TOC 400									
KMF									
PAK									
PCB/ SCCP									
Asbest FG	$\boxtimes$	×	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	
Asbest SG				$\boxtimes$	$\boxtimes$		$\boxtimes$		
Beschreibung Bauteil	Kitt	IT-Dichtungen	Türe/ Faserzement Verkleidung	Ofen/ Dichtungen & Brandschutz	E-Geräte/ Dichtungen & Brandschutz	Antidröhnmatten	E-Tableau	Türe/ Faserzement Inletts	Räucherofen/ Faserzementtüre
Position Nr.	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Asbest schwachgebunden	Asbest Festgebunden	Polychlorierte Biphenyle / Chlorparaffine	polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	Total organischer Kohlenstoff	
SG	ភូ	PCB/SCCP	PAK	TOC RC	

Legende TOC 400 SM LAB GUT KMF FCKW

organischer gebundener Kohlenstoff der bis 400°C freigesetzt wird Schwermetalle Laboranalyse Beurteilung ohne Materialprobe Künstliche Mineralfasern Fluorchlorkohlenwasserstoffe

> Fassung: 30. September 2024

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

383/24/09 Seite **51** von **73** 

Dringlichkeitsstufe	Zu prüfen	Zu prüfen	Ш	PAK	PAK	Toc400	zu reinigen
VeVA Nr.	17 06 05 [S]	17 06 05 [S]	17 06 98	17 03 01 ak	17 03 01 ak	17 09 03 S	zu reinigen
Ausmass (ca.)		1 Stück	div.				5
GUT			×				
LAB							
SM							
TOC 400						$\boxtimes$	
KMF							
PAK							- 0
PCB/ SCCP							
Asbest Asbest SG FG							
Asbest SG	$\boxtimes$	$\boxtimes$					
Beschreibung Bauteil	Dichtungen & Rohre	Boiler/ Dichtungen & Isolation	Faserzement Wellplatten	Asphalt	Russablagerungen	Schüttung (Schlacken)	Jauchegrube
Position Nr.	36	37	38	39	40	41	44

Legende	TOC 400	SM	LAB	GUT	KMF	FCKW

Asbest schwachgebunden Asbest Festgebunden Polychlorierte Biphenyle / Chlorparaffine polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Total organischer Kohlenstoff

SG FG PCB/SCCP PAK TOC RC

Laboranalyse


organischer gebundener Kohlenstoff der bis 400°C freigesetzt wird Schwermetalle

Beurteilung ohne Materialprobe Künstliche Mineralfasern Fluorchlorkohlenwasserstoffe

383/24/09 Seite **52** von **73** 

Bauemhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

Fassung: 30. September 2024



# 8. ENTSORGUNGSHINWEISE

Klassierung von Bauabfällen (ohne Holzabfälle und metallische Abfälle) sowie Abfälle aus der Behandlung von Bauabfällen gemäss LVA (Liste zum Verkehr mit Abfällen).

# Von Abgeberbetrieben oder Haushalten erzeugte Bauabfälle:

Definitionen werden mit fortlaufendem Text, Beispiele mit Aufzählungspunkten dargestellt.

17 06	Discourant and a shorth the management
	Dämmmaterial und asbesthaltige Bauabfälle
17 06 01 [S]	Dämmmaterial, das Asbest enthält
	Ashastnanna Dahvisaletianan Ashastasla " T. L.
	Asbestpappe, Rohrisolationen, Asbestschnüre, Isolationsbänder und Dichtungsvinge, Asbestbisser, Asbestpappe,
	tungsringe, Asbestkissen, Asbesttücher
17 06 05 [S]	Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern
	The state of the s
	<ul> <li>Spritzbeläge, Boden- und Wandbeläge, Leichtbauplatten (abgehängte De-</li> </ul>
	ckenflächen, Verkleidungen für Brandschutztüren, Brandschutzwände, Heiz-
	körpernischen)
17 06 98 [-]	Asbesthaltige Bauabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 06 05 fallen.
	<ul> <li>Produkte aus Asbestzement (Platten, Dach- und Fassadenschiefer, Wellplat-</li> </ul>
	ten, Blumenkisten, Tischtennisplatten)
	Bodenbeläge oder Fensterkitt mit Asbest
17 09 02 [S]	Developing the DCD at the
17 09 02 [5]	Bauabfälle, die PCB enthalten
	mit DCD kontominists Dataurah ("III (DCD C   II)
	<ul> <li>mit PCB kontaminierte Betonabfälle (PCB-Gehalt &gt; 10 mg/kg)</li> </ul>
17 09 03 [S]	Gemischte Bauabfälle sowie sonstige Bauabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
1, 05 05 [5]	demissing badabrane some sonstige badabrane, the geranniche Stoffe enthalten
	Fugendichtungsmassen mit Chlorparaffin
	Abfälle von Kugelfanganlagen aus Holz, Gummi oder Kunststoff
	Schlämme aus Absetzbecken von Baustellen mit Schadstoffgehalten über
	den Grenzwerten nach Anh. 5 Ziff. 5.2 VVEA (ohne Berücksichtigung des
	Grenzwertes für TOC)
17 06 03 [S]	Anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe
	enthält
	Dämmmaterial aus Kork mit mehr als 1'000 mg/kg PAK
17 03	Mineralische Bauabfälle (Ausbauasphalt) und andere teerhaltige Abfälle
17 03 01 [ak]	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von 250 bis 1000 mg PAK pro kg
17 03 02 [-]	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250 mg PAK pro kg
17 03 03 [S]	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 1'000 mg PAK pro kg sowie andere
	teerhaltige Abfälle und Kohlenteer

# 9. ENTSORGUNGSKONZEPT

ш	Entsorgungstabelle
Quelle: Bundesamt für Umwelt,	elt, BAFU: Volizugshilfe VVEA, Modul Bauabfälle, Konsultationsentwurf Mai 2018
bearbeitet durch AWEL, Juni 2018	2018
Materialkategorien, Mengen und Entsorgungswege	und Entsorgungswege
Materialtrennung	
Die untenstehenden Materialk	Die untenstehenden Materialkategorien sind beim Bauvorhaben getrennt zu erfassen und zu
Die Auflistung ist nicht abschlies	Die Auflistung ist nicht abschliessend. Wenn weitere Abfallkategorien anfallen, so sind diese am Ende der Ta- belle zu ergänzen.
Entsorgungswege	
In untenstehender Tabelle sind die	die Entsorgungsmengen und die Entsorgungswege einzutragen. Entsorgungswege, welche nicht als Verwertung gelten, sind zu begründen.
Für zugelassene Entsorgungsmöglich	glichkeiten vgl. VVEA, Vollzugshilfe zur VVEA, Entsorgungswegweiser auf www.abfall.ch sowie kanto-nale Regelungen.
Wenn dieses Formular im Rahmen	ien des Baubewilligungsgesuches ausgefüllt wird, sind konkreter Entsorgungsort und Entsorgungsfirmen des meistens noch nicht bekannt.
In diesem Fall ist die Art der Abfal	bfallanlage anzugeben (z.B. «Bauschuttaufbereitungsanlage»)

stand, sollte der Bauherr oder der Bauherrenvertreter die korrekten Massen der einzelnen Fraktionen in unten stehender Tabelle ergänzen oder Da zum Zeitpunkt der Erhebung noch keine konkrete Massenermittlung der Bauabfälle vorgenommen wurde und dies nicht in unserm Auftrag diese uns zur Verfügung stellen, damit diese nachgetragen werden können.

Nach dem Um- oder Rückbau des Gebäudes sind die Entsorgungsnachweise (mit Angabe der Tonnagen) uns zur Kontrolle zur Verfügung zu stel-

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

	1,000			Mengen	len	Entsorgungsweg
	Abfallart	Entsorgungskategorie gemäss VVEA	LVA-Codes	m³ (fest)	4	(Anlage, Art und Ort der Entsorgung: Fir- menbezeichnung, Remerkungen)
		unbelastet	17 05 04			
	-	Schwach belastet	17 05 93			
	Uberboden (A-Horizont, "humose Schicht" id D	Wenig belastet, B-Material	17 05 96 ak			
uəp	0-20 cm)	Stark belastet, E-Material	17 05 90 akb			The state of the s
og		Mit gefährlichen Stoffen belastet, > E-Material	17 05 03 [S]			
ueu	And the second s	Mit Neophyten belastet	17 05 93			
əße		unbelastet	17 05 04			
дәб		Schwach belastet	17 05 93			Transfer of the state of the st
jdA	Unterboden (B-Horizont,	Wenig belastet, B-Material	17 05 96 ak			And the facility of the facili
	i.d.R. ca. 20-100 cm)	Stark belastet, E-Material	17 05 90 akb			
		Mit gefährlichen Stoffen belastet, > E-Material	17 05 03 [S]			Notice to the state of the stat
		Mit Neophyten belastet	17 05 93			
-սլ		unverschmutzt	17 05 06			VIEWANA.
	,	Schwach verschmutzt	17 05 94			The state of the s
unu oGu	Aushub- und Ausbruch-	Wenig verschmutzt, B-Material	17 05 97 ak			
	material (C-Horizont)	Stark verschmutzt, E-Material	17 05 91 akb			
) əbsr		Mit gefährlichen Stoffen belastet > E-Material	17 05 05 [S]			
ıΑ		Mit Neophyten belastet	17 05 06		5	

383/24/09 Seite **55** von **73** 

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

Ebne

Fassung: 30. September 2024

				Mengen	en	Entsorgungsweg
	Ahfallart	Entcorgingskategorie gemäss WVFA	VA-Codes	33		(Anlage, Art und Ort
	Apidiai			(fest)	ı,	menbezeichnung,
						Bemerkungen)
-əg		< 250 mg PAK/kg	17 03 02			
	Ausbauasphalt	> 250 mg und <= 1000 mg PAK/kg	17 03 01 ak			
el SSSE		> 1000 mg PAK/kg	17 03 03 [S]			The state of the s
str	Strassenaufbruch (U)		17 01 98			
		unverschmutzter Betonabbruch (U-Beton)	17 01 01			
əpn		schwach verschmutzter Betonabbruch (SV-Beton)	17 01 01			
gdə5	4	wenig verschmutzter Betonabbruch (B-Beton)	17 09 04 ak			
) / z	peronappruch	stark verschmutzter Betonabbruch (E-Beton)	17 09 04 ak			
zran:		Betonabbruch, der durch gefährliche Stoffe verun-	17 09 03 [S]			
qnsn		reinigt ist (> E-betorii) bzw. Betonabbruch, der PCB enthält (> E-Beton)	17 09 02 [S]			
eg	Mischabbruch (U)		17 01 07			
	Ziegelbruch (Dachziegel)		17 01 02			

383/24/09 Seite **56** von **73** 

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

> Fassung: 30. September 2024

				Mengen	Entsorgungsweg
	Abfallart	Entsorgungskategorie gemäss VVEA	LVA-Codes	m³ t (fest)	(Anlage, Art und Ort der Entsorgung: Fir- menbezeichnung,
		Gips	17 08 02		Bemerkungen)
		Gips mit organischen Anteilen	17 08 02		
(JZ:		Glas (Glasbruch / Flachglas)	17 02 02		
าทเมาว		Altholz (Konstruktions-, Ausbau-, Restholz, Holz-möbel), ohne gefährliche Stoffe	17 02 97 ak		
		Kunststoffe (sauber, sortenrein)	17 02 03		
nn) əllë X	Bauabfalle aus dem Um- bau / Rückbau, welche keine spezifische Schad-	Metalle unverschmutzt	17 04 xy (je nach Me-		
			tall)		
	stoli belastung aurweisen	Mineralisches Dämmmaterial (Steinwolle, Glaswolle), ohne Schadstoffe	17 06 04		
Veitere		Organisches Dämmnaterial (EPS, XPS, PUR), ohne Schadstoffe	17 06 04		
٨		brennbare Abfälle, die nicht stofflich verwertbar sind	17 09 98		
		unsortierte Bauabfälle, Bausperrgut	17 09 04 ak		

Fassung: 30. September 2024

			1 VA-Codes	2000	Entsoraunaswed
	Abfallart	Entsorgungskategorie gemäss VVEA		m³ t	(Anlage, Art und Ort der Entsorgung: Fir- menbezeichnung, Bemerkungen)
	Asbesthaltige Abfälle	Mineralische Abfälle mit gebundenen Asbestfasern (z.B. unzerstörte Materialien aus Asbestzement wie Dach-, Fassadenplatten etc.)	17 06 98		Deponie Typ B
әу		Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern (z.B. abgeschliffener Fliesenkleber, Materialien mit schwach gebundenem Asbest etc.)	17 06 05 [S]		Deponie Typ E
ltige Baustol	Schadstoffhaltige Fugen- dichtungsmassen und Anstriche/Beschichtungen	PCB-haltige oder chlorparaffinhaltige Fugendichtungen und Anstriche/Beschichtungen	17 09 02 [S] 17 09 03 [S]		
sdîlota	Schlacke	Schlacke (Schüttungen in Holzbalkendecken, Schlackewände etc.)	je nach Belas- tung		
peyos	Teerkork und andere teerhaltige Baustoffe	PAK-haltige Korkdämmungen, Kleber, Fugendich- tungen, Anstriche / Beschichtungen	17 03 03 [S]		
	Holz mit Schadstoffen	Problematische Holzabfälle (mit Holschutzmitteln behandelt oder Halogen-organisch beschichtet oder mit Blei-Anstrich, z.B. Holz aus dem Aussen- bereich und Eisenbahnschwellen)	17 02 98 [S]		SAV (thermische Verwertung)
	Schadstoffhaltige Isolati- onsmaterialien	FCKW-haltige Isolationsmaterialien	17 06 03 [S]		SAV (thermische Verwertung)

383/24/09 Seite **58** von **73** 

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

				Mengen	5	Entsorgungsweg
	Abfallart	Entsorgungskategorie gemäss VVEA	LVA-Codes	m³ (fest)	4	(Anlage, Art und Ort der Entsorgung: Fir- menbezeichnung,
	Weitere schadstoffhaltige Baumaterialien					bemerkungen)
		Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Installationen Elektro-Installationen				
nənoitalla	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Elektro-Installationen PCB-haltig (Vorschaltge- räte/Transformatoren/Kondensatoren)	16 02 09 / 10 [S]			
deräte unu basined	Gerate und Installationen (mit oder ohne Schad- stoffe)	Weitere Geräte / Installationen				
nəilsi						
19teM 9:						
Weiter						

Bauernhaus mit Stall Ebnetweg 12 5615 Fahrwangen

383/24/09 Seite **59** von **73** 



# 10.HINWEISE INNENRAUMSCHADSTOFFE ASBEST

### 10.1 Dringlichkeitsstufen für Asbestsanierungen

In den unten aufgeführten Tabellen sind die Ergebnisse der Probeuntersuchungen dargestellt. Dabei sind sowohl die asbesthaltigen Materialproben gemäss Analyse, als auch die als asbesthaltig eingestuften Materialien farblich markiert. Die Farben sind so gewählt, dass eine Zuordnung gemäss der Dringlichkeit von Sanierungsmaterialien für das Produkt erkennbar ist. "Forum Asbest Schweiz Fach, Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen, 2008:"

### Dringlichkeitsstufe I Sanierung veranlassen

- umgehend Sanierung einleiten
- evtl. temporäre Massnahmen/Sofortmassnahmen
- evtl. Luftmessung

### Dringlichkeitsstufe II Sanierung empfohlen

- Sanierung spätestens vor baulichen Eingriffen
- Neubeurteilung bei Vorkommnissen, Nutzungsänderungen oder spätestens nach 2 bis 5 Jahren
- evtl. Luftmessung

### Dringlichkeitsstufe III Sanierung vormerker

- Sanierung vor baulichen Eingriffen
- Neubeurteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen

### 10.2 Bemerkungen und Empfehlungen

Im Gebäude wurden asbesthaltige Materialien analysiert. Eine Auflistung dieser Materialien ist ausführlich mit der Einstufung in die Dringlichkeitsmassnahmen und den Hinweiscodes für die Anschlusssanierung wiedergegeben.

Asbesthaltige Materialien sind gemäss den geltenden Entsorgungsvorschriften, der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) und der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von

Abfällen (VVEA) sowie den kantonalen Bestimmungen zu transportieren und zu entsorgen.

Arbeiten an den asbesthaltigen Materialien sind der zuständigen Behörde sowie der SUVA mitzuteilen.

• Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (KAS), EKAS – Richtlinie Nr. 6503



### 10.3 Asbest im Material

Asbest (altgriech. für "unvergänglich") ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene, natürlich vorkommende, faserförmige Silikat-Minerale. Die Faser des Magnesioriebeckits oder Krokydolith aus der Gruppe der Hornblenden (auch Blauasbest genannt) ist bläulich, die Faser des Chrysotil (Serpentingruppe) ist weiss oder grün. Weitere zum Asbest zählende Mineralien sind Grunerit, Amosit (brauner Asbest), Anthophyllit und Aktinolith.

Chrysotil, auch Weissasbest genannt, fand technisch die weitaus breiteste Anwendung; zum grössten Teil als Armierungsfaser in Asbestzement.

Asbest wurde auch "Wunderfaser" genannt, weil es eine große Festigkeit besitzt, hitze- und säurebeständig ist, hervorragend dämmt und verwoben werden kann. Mit diesen Voraussetzungen konnte sich Asbest in der Werftindustrie für die Schifffahrt, in der Wärmedämmung, der Bauindustrie und der Autoindustrie durchsetzen. Aufgrund der inzwischen eindeutig festgestellten Gesundheitsgefahren, die von Asbest ausgehen, ist der Einsatz heute in vielen Ländern verboten, unter anderem in der ganzen Europäischen Union (EU) und der Schweiz (seit 1990).

Die Asbestprodukte lassen sich wie folgt gliedern:

- 73 % Asbestzement
- 8 % Fussbodenbeläge
- 6 % bautechnische Erzeugnisse: Bituminöse Dach- und Dichtungsbahnen, Kittmassen, Spachtel- und Vergussmassen, Feuerschutzmittel, Unterbodenschutz



### 10.4 Schlussfolgerungen / Sanierungsempfehlungen Asbest

Vor Rückbau-, Bau- oder Reparaturarbeiten sind die betroffenen asbesthaltigen Materialien sachgerecht zu entfernen; solche Sanierungsarbeiten fallen unter die Bestimmungen der EKAS-Richtlinie Nr. 6503.

### Schwachgebundene asbesthaltige Materialien

Gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 6503 sind schwachgebundene asbesthaltige Materialien durch eine von der SUVA zugelassene Asbestsanierungsfirma sachgerecht zu entfernen und zu entsorgen; vorgängig muss dies bei der SUVA und der kantonalen Vollzugsbehörde angemeldet werden. Das Sanierungskonzept ist durch die Vollzugsbehörde genehmigen zu lassen. Eine solche Sanierung erfolgt in der Regel in einer Sanierungszone mit Unterdruckhaltung, 4-Kammer-Dekontaminationsschleuse für die Arbeitnehmenden und eine 2-Kammer-Materialschleuse. Nachfolgend sind zusätzliche Empfehlungen aufgeführt:

### Kleine Flächen: leichte asbesthaltige Platten/asbesthaltige Pappen

Kleine Flächen leichter, asbesthaltiger Platten können gemäss Factsheet 33036 der SUVA entfernt werden (Sanierung von leichten, asbesthaltigen Platten durch anerkannte Firmen; Verfahren für Flächen von weniger als 0.5m2 pro Arbeitsraum).

### Festgebundene asbesthaltige Materialien

Wir empfehlen, festgebundene asbesthaltige Materialien durch fachkundiges Personal zerstörungsfrei entfernen und gemäss der technischen Verordnung über Abfälle und den kantonalen Vorschriften entsorgen zu lassen.

Festgebundene Materialien (im speziellen Asbestzementplatten) können auch ohne SUVA-zugelassene Asbestsanierungsfirmen entfernt werden, wenn sichergestellt ist, dass keine grösseren Mengen gesundheitsgefährdender Asbestfasern freigesetzt und die notwenigen Massnahmen gemäss dem Stand der Technik (siehe EKAS-Richtlinie) getroffen werden. Solche Massnahmen sind z.B. das Vermeiden von stauberzeugenden Arbeiten,

Quellerfassung von freigesetztem Staub mit geeigneter Absaugvorrichtung, durchdringende Benetzung des Materials, zweckmässige Abschottung des Arbeitsbereiches und das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. Arbeitnehmende, die Asbestsanierungsarbeiten ausführen, sind für die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei der SUVA anzumelden.

Nachfolgend sind zu den festgebundenen asbesthaltigen Materialien weitere Empfehlungen aufgeführt:



### **Asbesthaltiger Fensterkitt**

Bei einer Sanierung ist der Fensterkitt ohne Staubfreisetzung bzw. Faserfreisetzung zu entfernen (insbesondere ohne zu Fräsen, Schneiden und Schleifen). Das Vorgehen im Umgang mit asbesthaltigem Fensterkitt ist in den diversen Factsheets der SUVA (asbesthaltiger Fensterkitt) beschrieben.

### Asbesthaltiger Fliesenkleber

Über das Faserfreisetzungsverhalten von Fliesenklebern sind verlässliche Kenntnisse Vorhanden, "Good Practice" für Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmassen. Bei der Entfernung werden in der Regel grosse Mengen an Asbestfasern freigesetzt.


Asbesthaltige Kleber sowie generell schwachgebundenes asbesthaltiges Material dürfen nur durch eine SUVA-anerkannte Fachfirma saniert werden.

### Asbestzementplatten im Freien

Die Asbestzement–Fassadenplatten können gemäss dem Factsheet 33031 der SUVA (Entfernen von asbesthaltigen Faserzementplatten im Freien) saniert werden (u.a. zerstörungsfrei entfernen, FFP3–Maske tragen, und gemäss VVEA entsorgen usw.).

### Asbestzementprodukte in Innenräumen

Asbestzementprodukte, die problemlos zerstörungsfrei entfernt werden können - welche nicht zerbrochen oder zerbröselt sind und von denen keine Staubablagerungen herumliegen – sollten gemäss Factsheet 33031 der SUVA entfernt werden.



### 10.5 PCB-Haltige Materialien

PCB wurde von 1955 bis 1975 zur Isolation in Kondensatoren und Transformatoren, in Hydrauliköl, aber auch in offenen Anwendungen wie Lacken, Harzen, Kunststoffen, Druckerfarben, Bodenanstrichen, Klebstoffen und dauerelastischen Fugendichtungsmassen verwendet.

Seit 1986 ist PCB in der Schweiz generell verboten.

PCB wird über den Magen-Darm-Trakt, aber auch über die Haut und die Lunge gut resorbiert, verteilt sich rasch im Körper und reichert sich im Fettgewebe an. Die Aufnahme von grösseren Mengen führt zu akuten Beschwerden der Haut (bspw. Chlorakne, Hautpigmentierungen o.ä.), verursacht Leber-, Milz- und Nierenschäden und schwächt das Immunsystem. Eine krebsfördernde Wirkung von PCB wurde bei Tieren nachgewiesen, konnte aber bisher beim Menschen nicht bestätigt werden. Im Hinblick auf die Gefährdung von Säuglingen und Embryos besteht Forschungsbedarf.

Wegen der zahlreichen offenen Fragen zur langfristigen Wirkung niedriger Mengen sind weitere Anstrengungen zur nachhaltigen Verringerung der chronischen Belastung durch so genannte persistente Umweltschadstoffe nötig. Hohe Belastungen der Innenraumluft müssen im Sinne der Vorsorge reduziert werden. Auf dieser Grundlage müssen vorrangig in Gebäuden mit sensiblen Nutzungen und langen Aufenthaltszeiten (Wohngebäude, Krankenheime, Kindertagestätten, Schulen) Luftmessungen durchgeführt werden. Aufwendige Sanierungen nur an einzelnen betroffenen Objekten, wie z.B. Turnhallen, tragen zur Reduktion der Belastung bei.

Von übereilten, unsachgemässen Sanierungen ist zwingend abzuraten. Die Gefahr der unkontrollierten Freisetzung ist gross. Untersuchungen zeigen, dass die Innenraumbelastungen nicht korrekt durchgeführter Sanierungen nach den Massnahmen höhere Belastungen aufweisen können als vorher (BAG 10.11.00).

### **Fluoreszenzleuchten**

Ein genereller PCB-Verdacht besteht für die Vorschaltgeräte alter Fluoreszenzleuchten, welche oft PCB- haltige Kondensatoren enthalten. Die Vorschaltgeräte der alten FL-Leuchten müssen deshalb gesammelt und korrekt über das SENS-System entsorgt werden.

Informationen zur nächsten Entsorgungsstelle können bei der Stiftung Entsorgung Schweiz bezogen werden (www.sens.ch).




### **Fugendichtungsmassen**

Fugendichtungsmassen sind die wichtigsten PCB-Quellen in Innenräumen. PCB-haltige Fugendichtungsmassen finden sich in rund der Hälfte der Beton-Hochbauten, die im Zeitraum von 1955 bis 1975 in Skelett-und Elementbauweise erstellt wurden. Betroffen sind öffentliche und private Gebäude wie Schulhäuser, Turn- und Schwimmhallen, Spitäler, Altersheime, Verwaltungsgebäude, grössere Wohn- und Geschäftshäuser, Lofts, Industrie- und Gewerbebauten. PCB finden sich in den Dichtungsmassen für Gebäudetrennfugen (Anschlussfugen, Bauteilfugen, Schwindfugen), in Aussenfugen, Innenfugen und durchgehenden Fugen.

Bei PCB-haltigen Fugendichtungsmassen (FDM) erfolgt die Abschätzung der Gefährdung von Personen gemässe der BAFU-Richtlinie von 2003 und der KBOB-Publikationen von 2004:

PCB - Konzentration (mg/kg)	Vorsorge – und Arbeitssicherheitsmassnahmen
<50	keine
>50	fachgerechte Projektierung, Ausschreibung und Ent- fernung bei Umbau, Rückbau und Sanierung
>10'000 (Prozentbereich)	Durchführung von Raumluftmessungen (bei bewohnten Gebäuden) zur Abschätzung der Gefährdung von Personen bei relativ vielen Fugen im Verhältnis zum Raumvolumen (>20cm² pro m³ Raumvolumen)
dauernde Raumnutzung	(>20 Std. pro Woche)



### **10.6** SCCP—Haltige Materialien (Chlorparaffine)

Chlorparaffine können farblos, gelbliche Flüssigkeiten oder Feststoffe sein, welche schwer entflammbar sind. Sie sind als Weichmacher in Kunststoffen und Beschichtungen, als Bindemittel in Lacken, als Additiv in Fugenmassen, in der Metallverarbeitung und als Flammschutz in Kunststoffen, Gummi, Papier und Textilien anzutreffen.


Teilweise nehmen sie den Platz der polychlorierten Biphenyle (PCB) ein, die wegen ihrer Giftigkeit inzwischen verboten sind.

Dieser Ersatz macht aber keinen Sinn, weil Chlorparaffine ähnlich gefährlich sind (Wassergefährdungsklasse 3 = stark wassergefährdend).

Sie müssen als Sondermüll (Grenzwert 50 mg/kg) entsorgt werden, sind biologisch nicht abbaubar und fettlöslich.

Sie reichern sich im Fettgewebe, in der Niere und in der Leber an.

Das kurzkettige CP (Short Chain Chlorinated Paraffins) wird als krebserzeugend für Menschen eingestuft.



# 10.7 PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)

PAK steht für "polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe", welches ein wichtiger Bestandteil interstellarer Materie ist, der in vielen Gebieten der Milchstrasse und anderen Galaxien nachgewiesen wurde. PAK sind natürliche Bestandteile von Kohle und Erdöl. PAKs entstehen durch unvollständige Verbrennungen der sogenannten Pyrolyse von organischen Materialien wie Holz, Kraftstoff usw. als Brandfolgeprodukt. So findet man auch im Tabakrauch, gegrilltem und gebratenem Fleisch, Tee und Kaffee oder an verkehrsreichen Strassen Spuren von PAK. Die meisten PAK-Verbindungen entstehen durch industrielle Prozesse, aber auch natürliche Prozesse, wie Waldbrände, können dafür verantwortlich sein. Nur wenige PAK-Einzelverbindungen werden gezielt hergestellt.

# Quellen und Verwendung von PAK-haltigen Materialien

Der bekannteste und auch problematischste Schadstoff mit hohem Anteil an PAK ist Teer; dieser entsteht z.B. bei der Verkokung von Steinkohle. Teerprodukte wurden vielfältig verwendet, wie z.B., bis in den siebziger Jahren, Teerpappe und Korkdämmungen zur Wärmedämmung von Kühlräumen. Bis Ende der sechziger Jahre wurden Pech, Bitumen und teerhaltige Klebstoffe für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. zum Verkleben von Parkett und Holzpflaster, eingesetzt. Noch bis in die neunziger Jahre wurden Telegrafenmasten oder Eisenbahnschwellen mit Teerimprägnierung behandelt. Einzelne PAK-Verbindungen werden in der chemischen Industrie gezielt hergestellt. Diese dienen als Zwischenprodukt für Insektizide, Kosmetikzusätze oder Weichmacher. Auch sind PAK natürliche Bestandteile von Weichmacherölen auf Mineralölbasis, die z.B. in Kautschukprodukten, wie Autoreifen und anderen Gummiprodukten, verwendet werden.

### **Vorsichtsmassnahmen**

Für PAK-belastete Baustoffe gilt es, bei einer Sanierung die Freisetzung von PAK zu verhindern und während der Sanierungsarbeiten entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen analog der Asbestsanierung. Bei einer Sanierung von PAK-haltigen Substanzen muss mit einer erhöhten Freisetzung von PAK haltigen-Partikeln gerechnet werden.

### Gesetzliche Grundlagen

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den Gesundheitsschutz von ArbeitnehmerInnen. Die schweizerische Gesetzgebung kennt keine gesetzlichen Grenzwerte; es gilt das Minimierungsgebot. Vorsichtsmassnahmen zum Schutz der ArbeitnehmerInnen während einer Sanierung sind deshalb notwendig. PAK-haltige Abfälle können in bestimmten Fällen in einer KVA verbrannt werden.

Weiter gelten die Bestimmungen der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) sowie die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA).

### 10.8 Schwermetalle (Schlacke)

Schlacke ist ein Abfallprodukt aus der Metall- und Kohlenindustrie. Im zürcherischen Schlieren etwa fiel es im dortigen Gaswerk bei der Gaserzeugung aus Kohle an. Es handelt sich meist um eine keramikartige, bröselige schwarze Masse, kann aber unterschiedlichster Zusammensetzung sein.

Problematisch an dem Material ist, dass es einen sehr hohen Gehalt an Schwermetall aufweisen kann. Zudem kann Schlacke mit Teerbestandteilen verseucht sein, die allenfalls polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe aussondern. Diese sind unter Umständen krebserregend. Schlacke wurde im späten 19. Jahrhundert und bis weit ins 20. Jahrhundert im Hausbau eingesetzt.

Allerdings wurde der Stoff weniger als Baumaterial für Mauern gebraucht, sondern als Füllmaterial für Holzböden, wo es als Dämmung und Schallschutz diente. Bei Holzhäusern füllte man manchmal mit dem giftigen Material auch die Zwischenräume der Holzwände.

### Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten

(VUV SR 832.30) vom 19. Dezember 1983 (Stand Januar 2018)

### **Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018**

Verfasser: SUVA, Bereich Arbeitsmedizin


Januar 2018

### Bauarbeitenverordnung

BauAV 832.311.141 vom 29.06.2005 (Stand am 1. November 2011)

### Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen

Abfallverordnung VVEA ersetzt die TVA vom 04.12.2015 (Stand am 1. Januar 2018)



### 10.9 **TOC 400**

TOC 400 (organisch-gebundener Kohlenstoff, der bis 400°C freigesetzt wird)

Bisher richtete sich die Bestimmung des TOC in Böden und festen Abfällen nach der Norm DIN EN 15936.

Bei der Messung gemäss dieser Norm wird der sogenannte elementare Kohlenstoff (u.a. Kohle, Russ) ebenso erfasst wie der organisch-gebundene Kohlenstoff.

Im Hinblick auf das Gefährdungspotential ist allerdings nur der organisch-gebundene Kohlenstoff massaebend.

Bis 2015 gab es noch kein normiertes Messverfahren für die Differenzierung des Anteils an elementarem resp. des im Hinblick auf das Gefährdungspotential wichtigen Anteils des organischen Kohlenstoffs.

Diese Lücke wurde nun durch die Norm DIN 19539 geschlossen.

Bei der Messung gemäss dieser Norm, welche auf der temperaturabhängigen Verbrennung des Kohlenstoffs im Sauerstoffstrom beruht, erfolgt eine direkte Auftrennung des in der Probe enthaltenen Kohlenstoffs in folgende drei Fraktionen:

- 1. TOC400 (organisch-gebundener Kohlenstoff, der bis 400°C freigesetzt wird)
- 2. ROC (restlicher oxidierbarer Kohlenstoff)
- 3. TIC900 (anorganischer Kohlenstoff, der bis 900°C freigesetzt wird)

Dabei wird der TOC400, welcher chemisch-biologisch schneller freisetzbar ist und im Hinblick auf das Gefährdungspotential resp. die Ablagerung auf einer Deponie, als wichtigster Anteil des gesamten organischen Kohlenstoffs betrachtet.


Der ROC gilt als elementarer Kohlenstoff.

So kann beispielsweise im Kanton Zürich (1) Aushubmaterial auch dann auf einer Intertstoffresp. Reaktordeponie abgelagert werden, wenn der gemäss DIN EN 15936 bestimmte Gehalt TOC den entsprechenden TVA-Grenzwert überschreitet, falls nachgewiesen wurde, dass der Gehalt an TOC nach Abzug des Gehalts an elementarem Kohlenstoff den entsprechenden Grenzwert einhält. Für Inert- und Reststoffe muss zusätzlich nachgewiesen werden, dass auch der Eluat-Grenzwert für gelösten organischen Kohlenstoff eingehalten ist.

Es gilt immer die neuste Fassung der VVEA (Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen), diese löste 2016 die TVA ab.

(1) Merkblatt für Gutachter und Entsorger, AWEL, April 2015: Klassierung von Aushubmaterial bezüglich Belastungen mit organischen Verbindungen (TOC-Merkblatt)

Quelle: bachema



### 10.10 Künstliche Mineralfasern (KMF)

Künstliche Mineralfasern (Abkürzung: KMF) sind amorphe silikatische Fasern und werden unterteilt in Mineralwollfasern (<u>Glas-, Stein-, Schlackenwolle</u>), textile Glasfasern, Keramikfasern und Fasern für Spezialzwecke (Glas-Mikrofasern).

### Eigenschaften:

- nicht brennbar
- sehr gute Wärmedämmwirkung
- zum Teil Verspinnbarkeit (textile Glasfasern)
- beständig gegen Hitze
- relativ beständig gegen Wasser und Chemikalien

KMF werden künstlich aus Glas-, Gesteins- oder Schlacke schmelzen durch Ziehen, Blasen oder Schleudern hergestellt. Es entstehen Fasern mit einer Dicke von 2 bis 20 µm. Im Gegensatz zum natürlich vorkommenden, kristallinen Asbest brechen alle Mineralfasern quer. Das heißt sie verkürzen sich und es bildet sich in der Regel nichtfaseriger Staub statt lungengängiger Fasern wie bei Asbest.

### Gesundheitsgefährdung

Eine gesundheitsschädigende Wirkung kann bei KMF durch Einatmen auftreten. Vor allem dann, wenn die Fasern kritische Abmessungen aufweisen: Länge  $> 5~\mu m$ , Durchmesser  $< 3~\mu m$ , Länge: Durchmesser > 3:1. Ähnlich wie bei Asbest wirken sie dann krebserzeugend. Auch im Feinstaubbereich, bei Faserlängen  $> 1~\mu m$ , sind sie besonders schädlich für die Lunge.

KMF kann die Atemwege, Augen und Haut reizen

MAK-Wert: 0.5 Fasern/ml. Beachte WHO-Faserdefinition.

### Sanierung

Für die Sanierung von KMF gelten die Vorschriften der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV, SR 832.30) und Bauarbeitenverordnung (BauAV, SR 832.311.141). Die Richtlinie SUVA Bestellnummer 1903 "Grenzwerte am Arbeitsplatz" enthält im Abschnitt 1.3.3.5 Erläuterungen zu den Synthetische Fasern und Faserstäube (KMF) (www.SUVA.ch/waswo).

### Asbest und andere faserförmige Arbeitsstoffe

Gesundheitsgefährdung und Schutzmassnahmen


Verfasser: SUVA, Bereich Chemie

Bestellnummer: 66080.d

Grenzwerte am Arbeitsplatz 2019,

Verfasser: SUVA, Bereich Arbeitsmedizin, Januar 2019

Bestellnummer: 1903.d



### 10.11 Formaldehyd

Formaldehyd in der Raumluft reizt die Augen und die oberen Atemwege. Mit Massnahmen bei den Quellen und einer ausreichenden Lüftung der Räume können die Konzentrationen sehr tief gehalten werden.

Der Reizstoff Formaldehyd ist in der Innenraumluft unerwünscht. Entsprechend sollten für eine gute Raumluftqualität die Formaldehydwerte möglichst tief liegen. Dieses Ziel kann durch diverse Massnahmen beim Bauen, Renovieren, Wohnen und Arbeiten erreicht werden. Kommt es zu Beschwerden mit Verdacht auf zu hohe Formaldehydbelastungen, sollte eine Raumluftmessung Klarheit schaffen. Formaldehydkonzentrationen über dem BAG-Richtwert für Innenräume gilt es mit Sanierungsmassnahmen zu senken.

### Gesundheitliche Auswirkungen

Wird Formaldehyd aus der Raumluft eingeatmet, so nehmen die Zellen der Nasen- und Rachenschleimhaut den Stoff auf und bauen ihn innert Minuten wieder ab. Demzufolge gelangt Formaldehyd nicht in die inneren Organe und seine Wirkung beschränkt sich auf die direkt der Luft ausgesetzten Gewebe.

Formaldehyd in der Innenraumluft reizt die Schleimhaut der Augen und der oberen Atemwege. In der Folge kommt es zu Beschwerden wie Augenbrennen, Stechen in der Nase und im Hals, wässrigem Schnupfen oder Verstopfen der Nase. Bei anhaltender Reizung kommen unspezifische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Unwohlsein dazu. Sobald die Formaldehyd-Konzentration wieder absinkt, verschwinden die Reizungen und Beschwerden rasch wieder und es bleiben keine Gewebeschäden zurück.

Bei zunehmender Konzentration aber werden die Beschwerden stärker und die Schleimhaut im Nasen-Rachenraum kann geschädigt werden. Eine während Monaten oder Jahren erhöhte Formaldehyd-Belastung beeinträchtigt zudem die Lungenfunktion und erhöht das Risiko für chronische Atemwegserkrankungen. Bei anhaltender Schleimhautschädigung begünstigt Formaldehyd die Entwicklung von Tumoren im Nasen-Rachenraum.

### **BAG Richtwert**

Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, empfiehlt das BAG, dass die Formaldehydkonzentration in bewohnten Wohn- und Aufenthaltsräumen eine Konzentration von 0.1 ppm (entspricht 125 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft (µg/m3)) nicht übersteigen soll.

Dieser Richtwert ist als Schwelle zu einer Gesundheitsgefährdung zu verstehen. Ist er überschritten, sollen umgehend Massnahmen zur Senkung der Belastung getroffen werden. Die Einhaltung des Richtwerts ist nicht gleichzusetzen mit einer guten Raumluftqualität. Vorsorglich sollten die Belastungen der Wohnraumluft mit Formaldehyd so gering wie möglich gehalten werden.

0.58 mg/kg entspricht 0.58 ppm



### Verwendung

### Es wird zur Herstellung folgender Produkte verwendet:

Bindemittel, Klebstoffe, Textilhilfsmittel, Düngemittel, Konservierungsmittel, Formsandbinder, Ionenaustauscher, Gießharze, Gerbstoffe, Vulkanisationszusätze, Füllungsmittel, Fungizide, Sprengstoffe, Ortschäume.

### Textilveredelung:

Anfang der 1960er Jahre betrug der Anteil an freiem Formaldehyd (aus Aminoplasten) über zwei Prozent des textilen Warengewichtes und erreichte zu dieser Zeit seinen Höchstwert. Heute müssen Textilien, die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch mit der Haut in Berührung kommen und mehr als 0,15 Prozent freies Formaldehyd enthalten, wie folgt gekennzeichnet werden: "Enthält Formaldehyd. Es wird empfohlen, das Kleidungsstück zur besseren Hautverträglichkeit vor dem ersten Tragen zu waschen." Das Befolgen dieser Empfehlung liegt in der Eigenverantwortung der Verbraucher.

### Kosmetik:

In der Kosmetik findet Formaldehyd Verwendung als Konservierungsstoff, was wegen des hautreizenden Potenzials des Stoffes als problematisch gilt.

### **Totimpfstoffe:**

Formaldehyd wird in der Impfstoffherstellung zur Inaktivierung von Impfviren oder Bakterientoxinen verwendet.

### Polymerherstellung:

Polymerisiert als thermoplastischer Kunststoff Polyoxymethylen (POM-H). Zusammen mit Phenol kondensiert Formaldehyd zu einem Phenoplast, wie Bakelit. Mit Harnstoff reagiert Formaldehyd zu Harnstoff-Formaldehyd-Harzen (UF-Harze), mit Melamin zu den Melamin-Formaldehyd-Harzen (MF-Harze), die beide zu den Aminoplasten gehören.

### Haltbarmachung von anatomischen und biologischen Präparaten:


Als Formaldehydlösung (**Formalin**) wird es als gängiges Fixierungsmittel in der Histotechnik eingesetzt. Weiterhin wird eine solche Formaldehyd-Lösung zur Leichenkonservierung benutzt sowie zur Konservierung von anatomischen und biologischen Präparaten wie Insekten (erstmals 1893 vorgeschlagen von Isaak Blum). Da derart eingelegtes Material jahrelang haltbar ist, kann es problemlos als Anschauungs- oder Vergleichsmaterial in der Medizin und Biologie für Forschungs- und Lehrzwecke herangezogen werden.

### Flächendesinfektion:

In Flächendesinfektionsmitteln ist Formaldehyd immer noch einer der wirksamsten Bestandteile.

### **Begasungsmittel:**

In der Intensivtierhaltung wird Formaldehyd als Begasungsmittel zur Prävention von Infektionserkrankungen durch Viren oder Bakterien eingesetzt. So erfolgt beispielsweise in der Hühneraufzucht und -mast eine Begasung in der Regel vor jedem Neubesatz der Ställe. [41] (Quellen: BAG, Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Wikipedia)



### 11.SCHLUSSBEMERKUNG

Der vorliegende Bericht sollte der Ausschreibung von Sanierungsarbeiten beigelegt werden.

Eine Begehung des Objektes durch Rückbau- und Sanierungsfirmen sollte in der Ausschreibung als obligatorisch festgesetzt werden.

In einer Offerte empfiehlt sich die Erstellung eines Sanierungskonzeptes.

Zur Verifizierung einer Schadstoffsanierung sind Raumluftmessungen durch die SUVA vorgeschrieben.

Diese sind mit Kosten verbunden und sollten nicht durch das Sanierungsunternehmen durchgeführt werden (4-Augen-Prinzip).

Für Sanierungsarbeiten wird eine Fachbauleitung empfohlen, die nicht voraussehbare Situationen (kontaminierte Bereiche und Materialien sowie verdeckte Schadstoffvorkommen) vor Ort beurteilen kann sowie eine vorschriftsgemässe Schadstoffsanierung überwachen und unabhängige Sanierungszonenkontrollen und Luftmessungen durchführt.

ABG pro sa Umwelt und Sicherheit Lerzenstrasse 24 CH 8953 Dietikon

Jessica Weber

www.abg-pro.ch info@abg-pro.ch

ABG pro sa

MWST-Nr. CHE-106.925.919

Bankverbindung PostFinance CH1709000000607831910

Adresse: Lerzenstrasse 24 CH 8953 Dietikon E-Mail: info@abg-pro.ch www.abg-pro.ch

